

# **WWW.TYRE.ONE**

## **Reifen günstig vor Ort kaufen**

### Angebot

13.01.2026 08:15:59

Winterreifen TRIANGLE PL02 245/45 R18 100V XL - D, D, B, 72dB



Preis bei diesem Händler\*: **133.00 €**

(Bei allen Anfragen bei Ihrem Reifenhändler vor Ort beziehen Sie sich bitte auf [www.tyre.one](http://www.tyre.one))

Montage/Wuchten auf Stahlfelgen: 30.00 €

Montage/Wuchten auf Alufelgen: 35.00 €

Keine Montage (nur Abholung): 0.00 €

#### Händler

Herr Boris Marinovic  
POLMAR KG  
Erzherzog-Karl-Straße 12  
1220 Wien

Telefon: 0043676 742 1001

0660 / 111 33 43

Fax:

E-Mail: [autoteile-deutschwagram@outlook.de](mailto:autoteile-deutschwagram@outlook.de)

Abbildung zeigt: TRIANGLE PL02 SNOWLINK  
(Je nach Reifenbreite kann das Profilbild abweichen)

#### Produktbeschreibung

Neue asymmetrische Profilgestaltung für High-Performance Winterreifen.

Lamelleneinschnitte zur Reduzierung  
des Abrollgeräusches.

Verbessertes Fahrverhalten im  
Schlamm und Schnee.

Gute Traktion und verbesserte Bremsleistung auf Nässe.

Sehr gutes Fahrgefühl durch asymmetrische Profilgestaltung.

Quelle : Triangle Produktkatalog 2019

Falls nicht mit Auslauf oder DOT 200x (s. Reifen ABC) gekennzeichnet,  
handelt es sich um einen Reifen aus aktueller Produktion (lt.  
Reifenhersteller bis max. 5 Jahre 100% Gebrauchswert - eigenschaften /  
Quelle: BRV).


Reifen-Produktdatenblatt:

[https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche\\_542204\\_EN.pdf](https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche_542204_EN.pdf)

Link zur EU Datenbank:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/542204>

#### Reifenlabel



\* es handelt sich bei diesem Preis um einen Online-Preis, dieser kann sekündlich variieren!

Gehen Sie auf Nummer sicher und loggen Sie den Preis, indem Sie den Auftrag bei Ihrem Wunschhändler online erteilen (unter Terminvereinbarung).

\*\*Achtung, da der Montageaufwand für Offroad-Reifen variieren kann, handelt es sich hier um einen Ab-Preis. Aufschläge je Aufwand sind möglich!

Ab 18 Zoll können die Montagepreise steigen, da sich der Aufwand für die Montage erhöht!