

# WWW.TYRE.ONE

## Reifen günstig vor Ort kaufen

Angebot

11.01.2026 08:34:43

Sommerreifen A-PLUS A610 235/45ZR18 98 Y XL - C, C, B, 71dB



Preis bei diesem Händler\*: **66.50 €**

(Bei allen Anfragen bei Ihrem Reifenhändler vor Ort beziehen Sie sich bitte auf [www.tyre.one](http://www.tyre.one))

Montage/Wuchten auf Stahlfelgen: 15.00 €  
Montage/Wuchten auf Alufelgen: 15.00 €  
Keine Montage (nur Abholung): 0.00 €

Händler

Herr Zulfi Velu  
Reifenzentrum G3 GmbH  
Holz Steiner Straße 6a  
2201 Gerasdorf bei Wien - Seyring

Telefon: 00432246 50710  
Fax: 00432246 5071099  
E-Mail: [office@reifenzentrum-g3.at](mailto:office@reifenzentrum-g3.at)

Abbildung zeigt: APLUS A610  
(Je nach Reifenbreite kann das Profilbild abweichen)

### Produktbeschreibung


Vier umlaufende Profilrillen bieten eine gute Aquaplaning-Sicherheit, die neue Laufflächenmischung garantiert eine gute Bodenhaftung und besseres Handling auf nasser Fahrbahn. Solide Profilblöcke an der Reifenschulter sorgen für konstanten Druck und gleichmäßigen Verschleiß, sowie für maximale Stabilität bei der Kurvenfahrt und plötzlichen Richtungsänderungen.

Falls nicht mit Auslauf oder DOT 200x (s. Reifen ABC) gekennzeichnet, handelt es sich um einen Reifen aus aktueller Produktion (lt. Reifenhersteller bis max. 5 Jahre 100% Gebrauchswert - eigenschaften / Quelle: BRV).

Reifen-Produktdatenblatt:  
[https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche\\_1367801\\_EN.pdf](https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche_1367801_EN.pdf)

Link zur EU Datenbank:  
<https://eprel.ec.europa.eu/qv/1367801>

### Reifenlabel



\* es handelt sich bei diesem Preis um einen Online-Preis, dieser kann sekundlich variieren!  
Gehen Sie auf Nummer sicher und loggen Sie den Preis, indem Sie den Auftrag bei Ihrem Wunschhändler online erteilen (unter Terminvereinbarung).  
\*\*Achtung, da der Montageaufwand für Offroad-Reifen variieren kann, handelt es sich hier um einen Ab-Preis. Aufschläge je Aufwand sind möglich!  
Ab 18 Zoll können die Montagepreise steigen, da sich der Aufwand für die Montage erhöht!