

WWW.TYRE.ONE

Reifen günstig vor Ort kaufen

Angebot

13.01.2026 01:24:05

Sommerreifen SEMPERIT LIFE-3 225/65 R17 102H - C, B, B, 71dB
FR



Preis bei diesem Händler*: **125.00 €**

(Bei allen Anfragen bei Ihrem Reifenhändler vor Ort beziehen Sie sich bitte auf www.tyre.one)

Montage/Wuchten auf Stahlfelgen: 15.00 €
Montage/Wuchten auf Alufelgen: 17.00 €
Keine Montage (nur Abholung): 0.00 €

Händler

Herr Nenad Vasic
FN Kfz Technik GmbH
Seestadtstrasse 8/1
1220 Wien

Telefon: 0043-17742764 od. 0043676-3943323 od. 0043-676

Fax: 0043-1774276414

E-Mail: office@fn-kfz-technik.at

Abbildung zeigt: SEMPERIT SPEED-LIFE 3
(Je nach Reifenbreite kann das Profilbild abweichen)

Produktbeschreibung

Präzises Handling auf trockener Fahrbahn.

Die hohe Profilsteifigkeit und eine stabile Konstruktion der Außenschulter sorgen für präzises Lenkverhalten und hohe Fahrstabilität, insbesondere in Kurven.

(Quelle:

[https://www.semperit.com/de/de/car/tyres/speed-life-3/?searchMode=sbs& widthMM=215&aspectRatio=55&rimDiameterInch=16&seasonAllSeason3PMSF=Summer](https://www.semperit.com/de/de/car/tyres/speed-life-3/?searchMode=sbs&widthMM=215&aspectRatio=55&rimDiameterInch=16&seasonAllSeason3PMSF=Summer))

Falls nicht mit Auslauf oder DOT 200x (s. Reifen ABC) gekennzeichnet, handelt es sich um einen Reifen aus aktueller Produktion (lt. Reifenhersteller bis max. 5 Jahre 100% Gebrauchswert - eigenschaften / Quelle: BRV).


Reifen-Produktdatenblatt:

https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche_493003_EN.pdf

Link zur EU Datenbank:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/493003>

Reifenlabel



* es handelt sich bei diesem Preis um einen Online-Preis, dieser kann sekundlich variieren!

Gehen Sie auf Nummer sicher und loggen Sie den Preis, indem Sie den Auftrag bei Ihrem Wunschhändler online erteilen (unter Terminvereinbarung).

**Achtung, da der Montageaufwand für Offroad-Reifen variieren kann, handelt es sich hier um einen Ab-Preis. Aufschläge je Aufwand sind möglich!

Ab 18 Zoll können die Montagepreise steigen, da sich der Aufwand für die Montage erhöht!