

# WWW.TYRE.ONE

## Reifen günstig vor Ort kaufen

Angebot

13.01.2026 20:02:16

Sommerreifen FIREMAX FM601 215/60 R16 95 V - C, B, B, 69dB



Preis bei diesem Händler\*: **74.00 €**

(Bei allen Anfragen bei Ihrem Reifenhändler vor Ort beziehen Sie sich bitte auf [www.tyre.one](http://www.tyre.one))

Montage/Wuchten auf Stahlfelgen: 10.00 €  
Montage/Wuchten auf Alufelgen: 12.50 €  
Keine Montage (nur Abholung): 0.00 €

Händler

Herr Hrvacic Mujo  
AUTO-MUJO. e.U  
Wies 3  
4720 Kallham

Telefon: 0699-10736890

Fax: 07733-50134

E-Mail: [office@autocenter-kallham.at](mailto:office@autocenter-kallham.at)

Abbildung zeigt: FIREMAX FM601

(Je nach Reifenbreite kann das Profilbild abweichen)

### Produktbeschreibung

Das asymmetrische Profil und drei Überlaufrillen sorgen für eine verbesserte Reifenleistung für Nasse und Aquaplaning. Hohe Steifigkeit der Mittelrippe verbessert Traktion und Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten, sowohl trocken als auch nass Fahrbahn. Solide Profilblöcke an der Reifenschulter sorgen für konstanten Druck und gleichmäßigen Verschleiß und sorgen für maximale Stabilität bei Kurvenfahrt und plötzlichen Richtungsänderungen.

Falls nicht mit Auslauf oder DOT 200x (s. Reifen ABC) gekennzeichnet, handelt es sich um einen Reifen aus aktueller Produktion (lt. Reifenhersteller bis max. 5 Jahre 100% Gebrauchswert - eigenschaften / Quelle: BRV).


Reifen-Produktdatenblatt:

[https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche\\_622549\\_EN.pdf](https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche_622549_EN.pdf)

Link zur EU Datenbank:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/622549>

### Reifenlabel



\* es handelt sich bei diesem Preis um einen Online-Preis, dieser kann sekundlich variieren!

Gehen Sie auf Nummer sicher und loggen Sie den Preis, indem Sie den Auftrag bei Ihrem Wunschhändler online erteilen (unter Terminvereinbarung).

\*\*Achtung, da der Montageaufwand für Offroad-Reifen variieren kann, handelt es sich hier um einen Ab-Preis. Aufschläge je Aufwand sind möglich!

Ab 18 Zoll können die Montagepreise steigen, da sich der Aufwand für die Montage erhöht!