

# WWW.TYRE.ONE

## Reifen günstig vor Ort kaufen

Angebot

04.04.2026 07:32:44

Sommerreifen A-PLUS A610 235/45ZR17 97 W XL - C, C, B, 71dB



Preis bei diesem Händler\*: **77.60 €**

(Bei allen Anfragen bei Ihrem Reifenhändler vor Ort beziehen Sie sich bitte auf [www.tyre.one](http://www.tyre.one))

Montage/Wuchten auf Stahlfelgen: 20.00 €

Montage/Wuchten auf Alufelgen: 25.00 €

Keine Montage (nur Abholung): 0.00 €

Händler

Herr Schoissl  
D&S Unternehmensbet.-und Handelsges.m.b.H.  
Schleinbacherstrasse 50  
2122 Ullrichskirchen

Telefon: 0043-6643260075

Fax: 0043-2249307049

E-Mail: [peter.schoissl61@gmail.com](mailto:peter.schoissl61@gmail.com)

Abbildung zeigt: APLUS A610

(Je nach Reifenbreite kann das Profilbild abweichen)

### Produktbeschreibung

Vier umlaufende Profiltrillen bieten eine gute Aquaplaning-Sicherheit, die neue Laufflächenmischung garantiert eine gute Bodenhaftung und besseres Handling auf nasser Fahrbahn. Solide Profilblöcke an der Reifenschulter sorgen für konstanten Druck und gleichmäßigen Verschleiß, sowie für maximale Stabilität bei der Kurvenfahrt und plötzlichen Richtungsänderungen.

Falls nicht mit Auslauf oder DOT 200x (s. Reifen ABC) gekennzeichnet, handelt es sich um einen Reifen aus aktueller Produktion (lt. Reifenhersteller bis max. 5 Jahre 100% Gebrauchswert - eigenschaften / Quelle: BRV).


Reifen-Produktdatenblatt:

[https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche\\_1367767\\_EN.pdf](https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tyres/Fiche_1367767_EN.pdf)

Link zur EU Datenbank:

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/1367767>

### Reifenlabel



\* es handelt sich bei diesem Preis um einen Online-Preis, dieser kann sekundlich variieren!

Gehen Sie auf Nummer sicher und loggen Sie den Preis, indem Sie den Auftrag bei Ihrem Wunschhändler online erteilen (unter Terminvereinbarung).

\*\*Achtung, da der Montageaufwand für Offroad-Reifen variieren kann, handelt es sich hier um einen Ab-Preis. Aufschläge je Aufwand sind möglich!

Ab 18 Zoll können die Montagepreise steigen, da sich der Aufwand für die Montage erhöht!